ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

6, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 47

Уральских рабочих 44Б!

По вашему стояку наблюдается подмес. Проверьте подключение водонагревателя, душевых кабин, гигиенического душа и т.д. **ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ, КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации водонагревателя, за большой расход воды - ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)