



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир
79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 121
Уральских рабочих 44Б-3под!

По вашему стояку наблюдается подмес.
Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.
**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

*(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)*