



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 53

Уральских рабочих 44Д!

По вашему стояку наблюдается подмес.

Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)