



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

5, 11, 17, 22, 28, 34, 40, 46

Уральских рабочих 44Б!

По вашему стояку наблюдается подмес.

Проверьте подключение водонагревателя, душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)