



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

**Уважаемые жители квартир 100,114,
120,126,132,138,144,150,156**

Уральских рабочих 44Ж!

По вашему стояку наблюдается подмес.
Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.
**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

*(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)*