



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

57,63,69,75,81,87,93,99,106

Уральских рабочих 44Ж!

По вашему стояку наблюдается подмес.

Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)