



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140

и

99, 105, 111, 117, 123, 129, 135, 141

Уральских рабочих 44А-3под!

По вашим стоякам наблюдается подмес.
Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.
**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)