



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

109, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156

Уральских рабочих 44Ж!

По вашему подъезду наблюдается подмес.
Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)