



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

1,5,9,13,17,21,25,29,33

Уральских рабочих 49!

По вашему стояку наблюдается подмес.

Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)