



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

Уральских рабочих 44Б-1под-1 и 2стояки!

1, 2, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 30, 31,
36, 37, 42, 43

По вашему стояку наблюдается подмес.
Проверьте подключение водонагревателя,
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.
**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)