



ПРИОРИТЕТ
управляющая компания

Уважаемые жители квартир

6, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 47

Уральских рабочих 44Б!

По вашему стояку наблюдается подмес.

Проверьте подключение водонагревателя, душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации
водонагревателя, за большой расход воды -
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)