



**ПРИОРИТЕТ**  
управляющая компания

**Уважаемые жители квартир**

**2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 49, 50**

**Уральских рабочих 44Д!**

По вашему стояку наблюдается подмес.

Проверьте подключение водонагревателя, душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,  
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации  
водонагревателя, за большой расход воды -  
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)