



**ПРИОРИТЕТ**  
управляющая компания

**Уважаемые жители квартир**

**4,10,16,21,27,31,37,43**

**Уральских рабочих 44Б!**

По вашему стояку наблюдается подмес.  
Проверьте подключение водонагревателя,  
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.  
**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,  
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ЗАКРЫТ!!!**

(В следствии, неправильной эксплуатации  
водонагревателя, за большой расход воды -  
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)