



**ПРИОРИТЕТ**  
управляющая компания

**Уважаемые жители квартир**

**75,79,83,87,91,95,99,103**

**Уральских рабочих 49!**

По вашему стояку наблюдается подмес.

Проверьте подключение водонагревателя,  
душевых кабин, гигиенического душа и т.д.

**ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,  
КРАН НА ПОДАЧУ ГВС - ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ЗАКРЫТ!!!**

*(В следствии, неправильной эксплуатации  
водонагревателя, за большой расход воды -  
ПЕРЕРАСЧЕТА НЕ БУДЕТ.)*